

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXV**

n. **5**

R A P P O R T O **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA** **DALL'AGENZIA NAZIONALE** **PER LA SICUREZZA DEL VOLO** **(Anno 2011)**

(Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66)

Presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
(GIARDA)

Trasmesso alla Presidenza il 27 aprile 2012

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	5
1. I compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo .	»	5
2. Il regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio	»	7
3. Insediamento dei nuovi organi dell'ANSV	»	8
4. Ulteriori informazioni	»	8
 <i>Parte prima – La situazione organizzativa dell'ANSV</i>	»	9
1. Considerazioni generali	»	11
2. ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM)	»	11
3. I dati del <i>Rapporto informativo 2011</i>	»	12
4. Profili organizzativi e finanziari	»	12
5. I rapporti con le istituzioni italiane	»	13
6. I rapporti con le istituzioni straniere e la partecipazione ai consessi internazionali	»	15
7. La comunicazione istituzionale	»	17
 <i>Parte seconda – L'attività istituzionale</i>	»	19
1. Dati statistici	»	21
1.1. Considerazioni introduttive	»	21
1.2. Segnalazioni e inchieste	»	22
1.3. La tipologia degli eventi segnalati	»	28
1.4. I Major Incident (MAJ)	»	32

2. Inchieste estere	Pag.	33
3. L'aviazione commerciale	»	35
4. Aeromobili a pilotaggio remoto	»	39
5. L'aviazione turistico-sportiva	»	41
6. I servizi del traffico aereo	»	47
6.1. Le aree suscettibili di miglioramento	»	48
6.2. Le <i>runway incursion</i>	»	48
6.3. Nominativi simili	»	49
6.4. Aviosuperfici poste all'interno di CTR	»	49
6.5. Inchieste di particolare interesse	»	49
7. Gli aeroporti	»	54
7.1. Gli incidenti di rampa	»	55
8. Problematiche particolari di rilevanza per la <i>safety</i>	»	58
8.1. Il <i>birdstrike</i>	»	58
8.2. Il <i>wind shear</i>	»	61
8.3. Uso improprio di illuminatori laser	»	62
9. Le raccomandazioni di sicurezza	»	63
10. Il volo da diporto o sportivo (VDS)	»	64
11. Attività di laboratorio, ricerca e studio	»	68
Allegati: raccomandazioni di sicurezza	»	75